





Fitting instructions
Make: Dacia, Renault
Dokker; 2012->
Dokker Stepway; 2014->
Express; 2021->
Type: 5241





- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelesi útmutató
- RUS Руководство для монтажа

Sk innovative solutions
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha v. Wald
Deutschland






© 524172/24-09-2021/1









© 524172/24-09-2021/3



10.9

**D-Value : 8,75 KN**

<p>Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'uso e manutenzione del dispositivo stesso.</p> <p>TIPO: modello: marca: attacco: data:</p>	
<p>Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:</p> <p>DESCRIZIONE DI MONTAGGIO: La sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni di manutenzione del veicolo.</p> <p>Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma ECE/R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):</p> $D = \frac{T}{C} \times 0,00981 \leq 8,75 \text{ kN}$ <p>dove: T = Massa complessiva Max. della motrice (in kg) C = Massa rimorchiabile Max. della motrice (in kg)</p> <p>DA COMPLIANCE PER IL COLLAUDO</p>	

Massa rimorchiabile:
Spedire (vedi D.M.28/5/85) larghezza rimorchiabile per Garvan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = .arrotondare ai 5 cm

Carico verticale max. S: 75 kg
Valore D: 8,75 KN
Omodogazzione: E11 55R-018187
Classe e tipo di attacco: A50-X




Tipo funzionale:

Per autoveicoli: 5241 Dacia Dokker: 2012->

Dispositivo di traino tipo:

Dacia Dokker: 2012->



NL.

* S.k.innovative solutions is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB.

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. S.k.innovative solutions do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

All measurements are in mm!

* S.k.innovative solutions is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D.

HINWEISE:

* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.

Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.

* S.k.innovative solutions haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßigen Montage auftreten, darunter

fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F,

* S.k.innovative solutions décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S.

* S.k.innovative solutions är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK.

* S.k.innovative solutions er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montagemetode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejtlæsning af den medfølgende montagevejledning.

E.


* S.k.innovative solutions no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I.

* S.k.innovative solutions non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL.

* Firma S.k.innovative solutions nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu



* Sk.innovative solutions he otrebaet 3a yuleg, abnaujlenica
nchtyphkun, ningo henpabenjphoro nctojkobahnha hactojuilen hctpyk-
ylnu no mohtrakay.

* Sk.innovative solutions nem megfelelo eszközök alkalmazására, valamint a szerelesi ütmutato
modszerek és eszközök szerszámok használata, a leírások elterj-
vontatkozik a nem megfelelo körzetet modon kovetkezo karokt. Ez
szerelesből kiszervezeten vagy közvetetten a nem megfelelo
tesztesére.

* A Sk.innovative solutions nem vállal felelősségét a nem megfelelo
nesprávym pochopenim téchto pokyny k montazi.

* Skodý zpusobené nesprávnu montáži, včetně použití nevhodných
nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených
nesprávym pochopením téchto pokynů k montáži.

* Společnost Sk.innovative solutions nedoporučí za první a následné
montáži použít výrobky, které mají vlastnosti, které udržívají
váš produkt v bezpečí.





* Sk. innovatiive solutions ei ole vastuussa viittumisesta, joka on suraan
tai epäsuoran alihetuuntiin ja siihen liittyviin seurauksien aiheuttamalle
tormien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
menetelmiien tai vialineiden käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
tai epäsuoran alihetuuntiin ja siihen liittyviin seurauksien aiheuttamalle
tormien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
menetelmiien tai vialineiden käytöstä sekä kyseisten asennusobjekten
vesariintikinnastat.



* Sk. innovatiive solutions ei ole vastuussa viittumisesta, joka on suraan
tai epäsuoran alihetuuntiin ja siihen liittyviin seurauksien aiheuttamalle
tormien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
menetelmiien tai vialineiden käytöstä sekä kyseisten asennusobjekten
vesariintikinnastat.

CZ: * Sk. innovatiive solutions ei ole vastuussa viittumisesta, joka on suraan
tai epäsuoran alihetuuntiin ja siihen liittyviin seurauksien aiheuttamalle
tormien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
menetelmiien tai vialineiden käytöstä sekä kyseisten asennusobjekten
vesariintikinnastat.

SE: * Sk. innovatiive solutions ei ole vastuussa viittumisesta, joka on suraan
tai epäsuoran alihetuuntiin ja siihen liittyviin seurauksien aiheuttamalle
tormien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
menetelmiien tai vialineiden käytöstä sekä kyseisten asennusobjekten
vesariintikinnastat.




HU: * Sk. innovatiive solutions ei ole vastuussa viittumisesta, joka on suraan
tai epäsuoran alihetuuntiin ja siihen liittyviin seurauksien aiheuttamalle
tormien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennus-
menetelmiien tai vialineiden käytöstä sekä kyseisten asennusobjekten
vesariintikinnastat.







3

5






4






6

© 524172/24-09-2021/7




29

31















30







32

© 524172/24-09-2021/16













© 524172/24-09-2021/9




© 524172/24-09-2021/14



DOKKER

RENAULT EXPRESS





16


16a

© 524172/24-09-2021/11


DOKKER STEPWAY




17



19



20



18

© 524172/24-09-2021/12